


*"ЛЕРОМ"* - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.


Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.

Декларация ПТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




**КРОВАТЬ**

KP-2701	KP-2703
1150(370*)x1305x2080	1150(370*)x1705x2080
KP-2702	KP-2704
1150(370*)x1505x2080	1150(370*)x1905x2080




**КРОВАТЬ**

KP-2051	KP-2053
1150(370*)x1305x2080	1150(370*)x1705x2080
KP-2052	KP-2054
1150(370*)x1505x2080	1150(370*)x1905x2080



**КРОВАТЬ**

KP-2801	KP-2803
1150(370*)x1305x2080	1150(370*)x1705x2080
KP-2802	KP-2804
1150(370*)x1505x2080	1150(370*)x1905x2080



**КРОВАТЬ**

KP-2851	KP-2853
1150(370*)x1305x2080	1150(370*)x1705x2080
KP-2852	KP-2854
1150(370*)x1505x2080	1150(370*)x1905x2080

**Инструкция**

по сборке и эксплуатации мебели

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции – кровати, предназначеннной для отдыха и сна. В комплект кровати входит кроватное ортопедическое основание, с многослойными ламелями повышенной гибкости из высокосортной березы. Такая конструкция, в комплекте с матрасом, обеспечивает комфорт во время отдыха и сна, создает правильный ортопедический профиль, снимающий нагрузку на позвоночник, не препятствует притоку свежего воздуха к матрасу.

### ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### ВНИМАНИЕ!!!

- Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место составляет 160 кг
- Нельзя превышать допустимую нагрузку и прыгать на ортопедическом основании. Это приведет к повреждению ламелей, не подлежащих ремонту, на которые не распространяется гарантия, а также причинит ущерб здоровью
- Запрещается перемещать кровать за спинку

Изделие следует использовать только по его непосредственному назначению. Изделие разработано для использования в быту.

Помещение, где используется изделие, должно соответствовать следующим требованиям: температура от +10°C до +40°C, влажность воздуха не более 70%, защищено от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхность деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона и т.д., а так же от механических повреждений.

В процессе эксплуатации соблюдайте **инструкцию по чистке изделия:**

- Рекомендуем использовать нейтральные моющие средства, содержащие аммиак, которые не приводят к образованию пятен и не влияют на изменение цвета экокожи. Нельзя использовать чистящие средства, содержащие сильные химикаты и растворители не основе нефтепродуктов.
- Поверхность изделия обрабатывать мягкой тканью, смоченной моющим средством. Затем очищенную поверхность вытереть чистой влажной тканью и протереть насухо.
- Не соскабливайте засохшие пятна.

## Комплектовочная ведомость №1

Номер детали	Название	Назначение	Размер	Кол-во	KP-2801	KP-2802	KP-2803	KP-2804	KP-2851	KP-2852	KP-2853	KP-2854
Уп. №3778	1	Штилок	1302*1150*58	1	1							
Уп. №3779	1	Штилок	1502*1150*58	1	1							
Уп. №3780	1	Штилок	1702*1150*58	1	1							
Уп. №3781	1	Штилок	1902*1150*58	1	1							
Уп. №3784	1	Штилок (мягкий)	1302*1150*58	1	1							
Уп. №3785	1	Штилок (мягкий)	1502*1150*58	1	1							
Уп. №3756	1	Штилок (мягкий)	1702*1150*58	1	1							
Уп. №3757	1	Штилок (мягкий)	1902*1150*58	1	1							
Уп. №3702	2	Парга	2030*250*25	2	1	-	-	1	1	1	-	-
Уп. №3707	3	Вставка	254*37*22	2	1	-	-	1	1	1	-	-
Уп. №3707	4	Парга	1226*250*25	1	1			1	1	1		
Уп. №3708	4	Парга	1426*250*25	1	1			1	1	1		
Уп. №3709	4	Парга	1626*250*25	1	1			1	1	1		
Уп. №3710	4	Парга	1826*250*25	1	1			1	1	1		
Уп. №3450	5	Труба 30*30*1,5	L=190S	2	1	-	-	1	1	1	-	-
Уп. №3450	6	Профиль средний	L=1924	1	1			1	1	1	-	-
Уп. №3459	7	Труба 30*30*1,5	L=110S	2	1			1	1	1		
Уп. №3459	8	Профиль соединительный	L=1204	2	1			1	1	1		
Уп. №3460	7	Труба 30*30*1,5	L=130S	2	1			1	1	1		
Уп. №3460	8	Профиль соединительный	L=1404	2	1			1	1	1		
Уп. №3461	7	Труба 30*30*1,5	L=150S	2	1			1	1	1		
Уп. №3461	8	Профиль соединительный	L=1604	2	1			1	1	1		
Уп. №3462	7	Труба 30*30*1,5	L=170S	2	1			1	1	1		
Уп. №3462	8	Профиль соединительный	L=1804	2	1			1	1	1		
Уп. №3463	9	Ламель	585*53*8	28	1			1	1	1		
Уп. №3464	9	Ламель	685*53*8	28	1			1	1	1		
Уп. №3465	9	Ламель	785*53*8	28	1			1	1	1		
Уп. №3466	9	Ламель	885*53*8	28	1			1	1	1		

## Комплектовочная ведомость №2


Номер детали	Название	Назначение	Размер	Кол-во	KP-2701	KP-2702	KP-2703	KP-2704	KP-2051	KP-2052	KP-2053	KP-2054
Уп. №3750	1	Штилок	1302*1150*58	1	1							
Уп. №3751	1	Штилок	1502*1150*58	1	1							
Уп. №3752	1	Штилок	1702*1150*58	1	1							
Уп. №3753	1	Штилок	1902*1150*58	1	1							
Уп. №3754	1	Штилок (мягкий)	1302*1150*58	1	1							
Уп. №3755	1	Штилок (мягкий)	1502*1150*58	1	1							
Уп. №3756	1	Штилок (мягкий)	1702*1150*58	1	1							
Уп. №3757	1	Штилок (мягкий)	1902*1150*58	1	1							
Уп. №3759	2	Парга	2030*250*25	2	1			1	1	1	1	
Уп. №3759	3	Вставка	254*37*22	2	1			1	1	1	1	
Уп. №3766	4	Парга	1226*250*25	1	1			1	1	1	1	
Уп. №3767	4	Парга	1426*250*25	1	1			1	1	1	1	
Уп. №3768	4	Парга	1626*250*25	1	1			1	1	1	1	
Уп. №3769	4	Парга	1826*250*25	1	1			1	1	1	1	
Уп. №3450	5	Труба 30*30*1,5	L=190S	2	1			1	1	1	1	
Уп. №3450	6	Профиль средний	L=1924	1	1			1	1	1	1	
Уп. №3459	7	Труба 30*30*1,5	L=110S	2	1			1	1	1	1	
Уп. №3459	8	Профиль соединительный	L=1404	2	1			1	1	1	1	
Уп. №3461	7	Труба 30*30*1,5	L=130S	2	1			1	1	1	1	
Уп. №3462	8	Профиль соединительный	L=1604	2	1			1	1	1	1	
Уп. №3463	9	Ламель	585*53*8	28	1			1	1	1	1	
Уп. №3464	9	Ламель	685*53*8	28	1			1	1	1	1	
Уп. №3465	9	Ламель	785*53*8	28	1			1	1	1	1	
Уп. №3466	9	Ламель	885*53*8	28	1			1	1	1	1	

## Комплект фурнитуры

Наименование	п/п	Кол-во
Уголок кроватный (28x24x28*160)	10	2
Винт M6x14	11	30
Винт M6x70 с плоской головкой	12	4
Винт M8x40 с плоской головкой *	13	20
Гайка M6 самоконтр.	14	4
Гайка M8 самоконтр. *	15	20
Эксцентрик кроватной стяжки	16	4
Заглушка самоклеящаяся для эксцентрика кроватной стяжки	17	4
Дюбель кроватной стяжки	18	4
Опора с гвоздем	19	3
Ключ шестигранный 4 мм	20	1
Ключ шестигранный 6 мм	21	1
Ключ шестигранный 5 мм	22	1
Опора регулируемая	23	4
Опорная пластина	24	2
Уголок пластиковый 30*30	25	4
Уголок для сборки основания	26	4
Латодержатель боковой	27	28
Латодержатель центральный	28	14
Болт M10x50	29	4

## Схема сборки ортопедического основания

1. В торцы металлических труб (5) вставьте пластмассовые уголки (25) до упора.
2. С помощью металлических уголков (26) и крепежных элементов (13,15) соберите металлические трубы (5,7) в единую раму, не затягивая крепеж. Установите средний профиль (6) одновременно с опорными пластинами (24) и, закрепите крепежными элементами (13,15).
3. Выровните длины диагоналей (A=B), а затем затяните крепежные элементы.
4. Надавливанием защелкните средние латодержатели (28) в соответствующие отверстия на центральной трубе (6).
5. Вставьте деревянные ламели (9) в центральные латодержатели, а свободные концы вставьте в боковые латодержатели (27), затем надавливанием защелкните латодержатели (27) в соответствующие отверстия на боковых трубах (5).




\*-комплект "Винт M8x40 + гайка M8 самоконтрящаяся" может быть заменен на комплект "Винт M8x45 + гайка M8 + гровер"

рис.1

## Порядок сборки кровати.

1. В щиток (1) завернуть дюбель кроватной стяжки (18) и прибить опоры с гвоздем (19).
2. С помощью винтов M6x14 (11) и уголка (10) стянуть боковые царги (2), вставки (3) и переднюю царгу (4) между собой.
3. Винтами M6x14 (11) прикрепить соединительный профиль (8) к боковым царгам (2).
4. К соединительному профилю болтами M10 привернуть регулируемые опоры кровати (23).
5. При помощи эксцентриков кроватной стяжки (16) соединить щиток (1) с боковыми царгами (2)
6. Собрать ортопедическое основание согласно инструкции (см. рис.1)
7. Уложить основание на соединительные профили кровати (8) и закрепить его винтами M6x14 (11) через опорные пластины к передней царге и щитку, винтами M6x70 (12) и гайками M6 (14) к соединительным профилям.
8. Закрыть метизы соответствующими заглушками.

рис.2



Порядковые номера метизов и деталей соответствуют комплектовочной ведомости №1 или №2 и комплекту фурнитуры.

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки мебели желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.  
Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости.  
Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале.  
При сборке необходимо руководствоваться схемами сборки, представленными в прилагаемой инструкции. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

Рекомендуемый инструмент для сборки, не входящий в комплект поставки мебели:

- отвертка крестообразная №2;
- молоток слесарный;
- уровень;
- рулетка (3м);
- дрель (шурупверт);
- сверло Ø2,5x50 мм, Ø5x80 мм и Ø8x80 мм;
- бур по бетону Ø10x160 мм (для модулей, требующих обязательного крепления к стене);
- ключ «рожковый» 10мм. (для модулей, требующих обязательного крепления к стене);
- ключ «рожковый» 13мм. (для кроватей с механизмом подъема матраса и основания)

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 и 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.
6. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

**ВНИМАНИЕ!** Производственными дефектами изделия не являются:

особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как незначительные цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия; незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями полиграфии; незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться; по указанной выше причине не является дефектом несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам; обычное истирание покрытия в местах частого прикосновения; ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.

## ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С, не выше +40 С, и относительной влажностью воздуха 65+15 %.
3. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
4. Во избежание опрокидывания шкафа (тумбы) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно.
5. Пользование кроватью с ортопедической решеткой недопустимо без матраса. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок реек эластичного основания.
6. Запрещается использовать механизм подъема в кровати без установленного матраса.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
8. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Для чистки мебели использовать чистую, сухую и мягкую ткань. При необходимости более тщательной очистки, можно использовать средства по уходу за мебелью, после чего вытереть очищаемые элементы досуха.
12. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Металлические и стеклянные элементы мебели чистить с использованием средств, предназначенными для чистки материалов этого типа.
13. **Внимание! Нельзя применять для чистки мебели эфир, ацетон, бензин и др. растворители, а так же абразивные материалы жесткие средства!**
14. После окончания эксплуатации мебели, ее необходимо утилизировать, для этого необходимо доставить ее на специализированное предприятие по обработке мусора. Часть материалов, из которых изготовлена мебель, отправляется на вторичную переработку. А остатки будут уничтожены либо измельчены для дальнейшего захоронения в специально отведенных местах — это необходимо для сохранения экологии окружающей среды.